

Súmate al reto de la industria comprometida: OCS contra las fugas involuntarias de granza

Marco regulatorio sobre microplásticos




La legislación exigirá a las empresas que manejan pellets a estimar su pérdida y a certificar que implementan medidas para evitar que la granza llegue al medio ambiente.

- Restricción REACH para las micropartículas de polímeros sintéticos (Reglamento (UE) 2023/2055*): establece un calendario de prohibiciones para los microplásticos añadidos intencionadamente, excepto para la materia prima plástica, para la que establece obligaciones de información.
- Propuesta legislativa de la Comisión sobre liberación no intencionada de pellets**. Incluye obligaciones para la manipulación de pellets de plástico en todas las etapas de la cadena de suministro y su verificación por tercera parte (certificación).

*<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055>

**Tramitación en fase avanzada. Probable publicación en 2025



¿Qué puede hacer la industria?

1) Puedes adherirte al programa OCS

Qué es

Operation Clean Sweep es la iniciativa voluntaria de la industria de los plásticos para evitar los derrames de granza al medioambiente que se producen de forma no intencionada. Es un sector comprometido y responsable que actúa para tener un impacto positivo en su entorno.

A quién va dirigido

Está dirigido a todas las empresas de la cadena de suministro de los plásticos en las que se manipule granza en cualquiera de sus formatos: materias primas, transformadores, recicladores, logística, almacenaje, puertos...

Las 6 medidas básicas para aplicar el OCS

1. Que el objetivo de cero pérdidas de granza sea una prioridad en la empresa.
2. Evaluar la situación, crear procedimientos internos y realizar las mejoras necesarias en las instalaciones.
3. Sensibilizar a los empleados y crear sentido de la responsabilidad.
4. Hacer seguimiento y asegurarse de que se cumplen los procedimientos.
5. Cumplir la normativa local y nacional aplicable.
6. Animar a los colaboradores a trabajar con los mismos objetivos.

¿Cómo adherirse?

A través de la página web de OCS de ANAIP, la entidad licenciataria de esta iniciativa en España.



+ información
OCS ANAIP

2) Puedes certificarte en OCS Europe

Las empresas que quieran dar un paso más pueden solicitar la certificación europea, demostrando su compromiso y acción para acabar con las pérdidas de granza.

El esquema de certificación europeo de OCS ha sido desarrollado por Plastics Europe (la asociación que representa a los fabricantes de materias primas en Europa) y EuPC (la asociación de transformadores europeos, con el apoyo y experiencia de ANAIP).

Objetivo



Verificar

Verificar el compromiso con la prevención de las pérdidas de pellets



Controlar

Controlar y documentar el cumplimiento de las empresas a lo largo de la cadena de suministro

Para asegurar el rigor y la transparencia, el esquema de certificación OCS Europe cuenta con un máximo órgano de gobierno, **el Comité Supervisor**, en el que participan, entre otros, representantes de las administraciones nacionales como el **Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico**, representantes de la industria y entidades de certificación.

¿Cómo certificarse?



Estar adherido a OCS



Cumplir con los requisitos básicos de OCS Europe y los requisitos específicos según la posición de empresa en la cadena de suministro



Solicitar una auditoría a uno de los organismos de certificación aprobados



Superada la auditoría, la empresa aparecerá en el listado de la web

+ información
OCS Europe



Contacta con nosotros:

Anaip | anaip@anaip.es | (+34) 917 130 811 OCS Europe | hello@opcleansweep.eu | (+32) 2 792 30 45